


Windgeräusche an den Türen Teil 1

(c) www.mercedes-v-club.de


Bei der V-Klasse und den Vito Modellen kommt immer wieder die Beanstandung, daß die Dreh- und Schiebetüren bei Seitenwind und/oder schneller Fahrt ($> 150 \text{ Km/h}$) zu lauten Windgeräuschen neigen.

Im Rahmen der Qualitätsverbesserung hat DaimlerChrysler die Regenleisten, die im Bereich des Dachrahmens verklebt sind, durch eine Profilveränderung formstabiler gestaltet.

Die alte Regenleiste als L- Profil



Die neue Regenleiste mit optimierten Profil



Durch die neue Formgebung der Leiste wird ein größerer Druck der Dichtfläche auf die Türinnenflächen erzeugt und somit eine bessere Abdichtung erzielt.

Mit dieser neuen Regenleiste können Windgeräusche sehr effektiv abgestellt werden.

Ab dem Modelljahr 2001 wurde diese geänderte Regenleiste serienmäßig an den V- Klassen und Vito Modellen verbaut.