

Klimaanlage desinfizieren

(c) www.mercedes-v-club.de

Die Firma Würth und der gut bestückte Fachhandel bietet ein Desinfizierspray für dieses Problem an.

Im Vito wird dann die Verkleidung links unter der Instrumententafel entfernt, der Wasserablauf vom Heizungskasten abgezogen.

Mit Hilfe der "Sprühlanze" (die im Lieferumfang dabei ist) wird die Desinfektionslösung direkt auf die Geruchsquelle aufgetragen (Verdampfer der Klimaanlage).

Kosten: ca. 15,00 Euro

Zeitaufwand ca. 1 Stunde